

Tableau 4 : Identification des arbres relevés, caractérisations et recommandations

Numéro d'identification	Espèce (nom commun)	Espèce (nom latin)	DHP (cm)	DHS (cm)	État	Intérieur/ extérieur des zones d'excavation	Calibre	Distance tronc / infrastructures souterraines (mm)	Distance lames transpianteuse / infrastructures souterraines (mm)	Recommandation	Raisons principales	Commentaires arbres	Commentaires emplacement	Facteur	ZPO (m)
1	Chicot du Canada	<i>Gymnocladus dioica</i>	8,4	13,1	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	0	0	Abattage	Fi souterrain à proximité		Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trottoirs		
2	Chicot du Canada	<i>Gymnocladus dioica</i>	9,8	14,0	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	1 750	650	Transplantation	Potential de transplantation	Légère blessure mécanique au pied	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trottoirs		
4	Chicot du Canada	<i>Gymnocladus dioica</i>	7,0	12,0	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	750	0	Abattage	Fi souterrain à proximité		Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trottoirs		
5	Orme Homestead	<i>Ulmus x 'Homestead'</i>	10,0	14,5	Dégradation mineure	Intérieur	Adéquat	250	0	Abattage	Fi souterrain à proximité	Blessure mécanique au tronc			
6	Érable de Novogé	<i>Acer platanoides</i>	45,3	54,0	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	1 250	150	Abattage	Espèce envahissante Calibre trop gros	Espèce envahissante			
9	Févier d'Amérique herme Shademaster	<i>Gleditsia triacanthos 'Shademaster'</i>	24,5	30,0	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	750	0	Abattage	Aqueduc à proximité		Fosse de 1,6 m par 1,6 m entourée de trottoirs		
10	Févier d'Amérique herme Shademaster	<i>Gleditsia triacanthos 'Shademaster'</i>	19,4	28,0	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	2 250	1 150	Transplantation	Potential de transplantation		Fosse de 1,6 m par 1,6 m entourée de trottoirs		
11	Févier d'Amérique herme Shademaster	<i>Gleditsia triacanthos 'Shademaster'</i>	21,3	25,2	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	2 250	1 150	Transplantation	Potential de transplantation		Fosse de 1,6 m par 1,6 m entourée de trottoirs		
12	Févier d'Amérique herme Shademaster	<i>Gleditsia triacanthos 'Shademaster'</i>	18,8	23,0	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	2 250	1 150	Transplantation	Potential de transplantation	Une branche secondaire tronc un peu proéminent, mais esthétique	Fosse de 1,6 m par 1,6 m entourée de trottoirs		
13	Févier d'Amérique herme Shademaster	<i>Gleditsia triacanthos 'Shademaster'</i>	21,9	26,1	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	2 250	1 150	Transplantation	Potential de transplantation	Nœuds mal cicatrisés	Fosse de 1,6 m par 1,6 m entourée de trottoirs		
14	Févier d'Amérique herme Shademaster	<i>Gleditsia triacanthos 'Shademaster'</i>	26,0	32,7	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	2 250	1 150	Abattage	Calibre trop gros				
15	Févier d'Amérique herme Shademaster	<i>Gleditsia triacanthos 'Shademaster'</i>	22,2	26,6	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	2 250	1 150	Transplantation	Potential de transplantation	Branches principales avec esthétique	Fosse de 1,6 m par 1,6 m entourée de trottoirs		
16	Févier d'Amérique herme Shademaster	<i>Gleditsia triacanthos 'Shademaster'</i>	23,8	28,2	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	1 500	400	Abattage	Calibre trop gros		Fosse de 1,6 m par 1,6 m entourée de trottoirs		
17	Févier d'Amérique herme Shademaster	<i>Gleditsia triacanthos 'Shademaster'</i>	22,7	27,0	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	1 000	0	Abattage	Aqueduc à proximité Calibre trop gros	Fente de tronc saine	Fosse de 1,6 m par 1,6 m entourée de trottoirs		
18	Févier d'Amérique herme Shademaster	<i>Gleditsia triacanthos 'Shademaster'</i>	15,4	17,9	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	1 000	0	Abattage	Aqueduc à proximité	Fente de tronc saine	Fosse de 1,6 m par 1,6 m entourée de trottoirs		
30	Orme Homestead	<i>Ulmus x 'Homestead'</i>	33,0	48,7	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	500	0	Abattage	Fi souterrain à proximité Calibre trop gros	Nœud partiellement cicatrisé			
31	Orme Homestead	<i>Ulmus x 'Homestead'</i>	21,0	27,0	Dégradation modérée	Intérieur	Adéquat	11 500	10 400	Abattage	Dégradation modérée	Empassement du houppier à 5%			
35	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	21,1	29,8	Dégradation mineure	Extérieur	Limite pour l'espèce	10 000	8 900	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Tronc un peu croche	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	3,17
36	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	26,2	32,2	Dégradation majeure	Extérieur	Trop gros	10 000	8 900	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Nœuds mal cicatrisés	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	3,93
37	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	22,0	31,2	Dégradation modérée	Extérieur	Trop gros pour l'espèce	10 000	8 900	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Coar pourri	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	3,30
38	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	25,4	31,0	Dégradation mineure	Extérieur	Trop gros	5 000	3 900	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Nœuds mal cicatrisés Blessures mécaniques	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	3,81
39	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	23,4	30,7	Dégradation modérée	Extérieur	Trop gros pour l'espèce	5 000	3 900	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Empassement du houppier à 15%	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	3,51
40	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	23,0	32,0	Dégradation majeure	Extérieur	Trop gros pour l'espèce	5 000	3 900	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Empassement du houppier à 10%	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	3,45
41	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	34,0	47,5	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	750	0	Abattage	Fi souterrain à proximité	Coar pourri	Fil souterrain		
42	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	31,6	38,2	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	2 250	1 150	Abattage	Calibre trop gros	Empassement du houppier à 5%	Fil souterrain		
43	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	38,2	33,0	Dégradation majeure	Intérieur	Trop gros	2 250	1 150	Abattage	Calibre trop gros Dégradation majeure	Empassement du houppier à 50%	Fil souterrain		
44	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	34,0	40,2	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	750	0	Abattage	Fi souterrain à proximité	Empassement du houppier à 6%			
45	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	27,5	35,0	Dégradation modérée	Intérieur	Trop gros	500	0	Abattage	Calibre trop gros	Empassement du houppier à 30% Tronc croche			
46	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	34,0	38,4	Dégradation mineure	Intérieur	Trop gros	250	0	Abattage	Calibre trop gros	Houppier mal réparti			
47	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	45,8	56,0	Dégradation mineure	Intérieur	Trop gros	2 250	1 150	Abattage	Calibre trop gros	Tronc un peu croche			
48	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	34,8	41,0	Dégradation mineure	Intérieur	Trop gros	2 250	1 150	Abattage	Calibre trop gros	Empassement du houppier à 10%			
49	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	32,4	40,0	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	2 250	1 150	Abattage	Calibre trop gros	Empassement du houppier à 10%			
50	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	30,0	36,0	Dégradation mineure	Extérieur	Trop gros	2 250	1 150	Conservation - limite	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Empassement du houppier à 10%	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	4,50
51	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	34,2	39,5	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	2 250	1 150	Abattage	Calibre trop gros	Nœuds mal cicatrisés	ZPO touchée - mesures de protection de base applicables	15	5,40
52	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	36,0	41,0	Arbre sain	Extérieur	Trop gros	2 250	1 150	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation		ZPO touchée - mesures de protection de base applicables	15	4,28
53	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	28,5	34,0	Dégradation mineure	Extérieur	Trop gros	2 250	1 150	Conservation - limite	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Nœuds mal cicatrisés	ZPO touchée - mesures de protection de base applicables	15	5,52
54	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	36,8	44,0	Arbre sain	Extérieur	Trop gros	2 250	1 150	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation		ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	4,74
55	Érable argente	<i>Acer saccharinum</i>	31,6	34,0	Arbre sain	Extérieur	Trop gros	2 250	1 150	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation		ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	4,74

Numero d'identification	Especie (nom commun)	Especie (nom latin)	DHP (cm)	DHS (cm)	Etat	Interieur / exterieur des zones d'excavation	Calibre	Distance tronc / infrastructures souterraines (mm)	Distance lames transplantuses / infrastructures souterraines (mm)	Recommandation	Raisons principales	Commentaires arbres	Commentaires emplacement	Facteur	ZPO (m)
56	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	31,8	39,0	Dégradation majeure	Extérieur	Trop gros	3 000	1 900	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Dépensement ou rouppier à 50% <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>	ZPO touchée - mesures de protection complètes applicables	15	4,77
57	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	40,0	45,0	Arbre sain	Extérieur	Trop gros	2 750	1 650	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation		ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	6,00
58	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	28,3	35,1	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	7 500	6 400	Abattage	Calibre trop gros	Dépensement ou rouppier à 10% <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>	Soi compacté		
59	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	32,3	41,0	Dégradation mineure	Intérieur	Trop gros	7 500	6 400	Abattage	Calibre trop gros	Dépensement à 5% <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>			
60	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	18,9	23,8	Dégradation mineure	Intérieur	Adéquat	3 000	1 900	Transplantation	Potentialité de transplantation	Faillies partiellement flétries <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>	Soi compacté		
61	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	36,0	44,0	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	1 750	650	Abattage	Calibre trop gros	Tronc croché <i>Noisetier, érable, noisetier</i>			
62	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	32,1	35,5	Arbre sain	Extérieur	Trop gros	7 500	6 400	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation		ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	4,82
63	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	37,6	43,3	Dégradation mineure	Extérieur	Trop gros	3 000	1 900	Conservation - limite	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Dépensement ou rouppier à 5% <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	5,64
64	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	26,4	31,1	Dégradation majeure	Intérieur	Trop gros	1 750	650	Abattage	Calibre trop gros Dégradation majeure	Tête morte <i>Noisetier, érable, noisetier</i>			
65	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	33,3	46,0	Dégradation mineure	Extérieur	Trop gros	3 000	1 900	Conservation - limite	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Blessure mécanique au tronc <i>Noisetier, érable, noisetier</i>	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	5,00
66	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	25,1	30,0	Dégradation majeure	Extérieur	Trop gros	3 000	1 900	Conservation - limite	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Tête cassée	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	3,77
67	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	35,6	43,8	Arbre sain	Extérieur	Trop gros	7 500	6 400	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation		ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	5,34
68	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	25,7	32,6	Arbre sain	Extérieur	Trop gros	7 500	6 400	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation		ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	3,86
69	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	23,3	28,5	Dégradation mineure	Extérieur	Trop gros pour l'espèce	3 000	1 900	Conservation - limite	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Cime nébécie	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	3,50
70	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	36,5	45,0	Dégradation mineure	Intérieur	Trop gros	1 250	150	Abattage	Calibre trop gros	Tronc un peu croché Dépensement du houppier à 10% <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>			
72	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	24,9	31,8	Dégradation majeure	Extérieur	Trop gros pour l'espèce	3 000	1 900	Conservation - limite	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Dépensement ou rouppier à 25% Tête morte <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	3,74
73	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	38,3	45,0	Dégradation mineure	Extérieur	Trop gros	7 500	6 400	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Chance à 2 m de hauteur avec fente de fourche fermée	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	5,75
74	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	35,2	42,0	Arbre sain	Extérieur	Trop gros	7 500	6 400	Conservation	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation	Dépensement mécanique au tronc <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>	ZPO non touchée - mesures de protection de base applicables	15	5,28
75	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	29,5	38,0	Dégradation modérée	Intérieur	Trop gros	3 000	1 900	Abattage	Calibre trop gros				
76	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	33,0	40,0	Arbre sain	Intérieur	Trop gros pour l'espèce	1 250	150	Abattage	Calibre trop gros				
77	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	24,8	30,1	Arbre sain	Intérieur	Trop gros pour l'espèce	1 250	150	Abattage	Calibre trop gros pour l'espèce	Branches cassées			
78	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	17,2	22,2	Dégradation majeure	Intérieur	Adéquat	3 000	1 900	Abattage	Dégradation majeure	Tronc croché Blessures mécaniques Noeuds mal cicatrisés			
79	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	39,7	56,0	Arbre sain	Extérieur	Trop gros	7 500	6 400	Conservation - limite	Pied situé à l'extérieur de la zone d'excavation		ZPO touchée - mesures de protection complètes applicables	15	5,96
80	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	45,3	56,5	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	7 500	6 400	Abattage	Calibre trop gros				
81	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	23,5	29,8	Dégradation modérée	Intérieur	Trop gros pour l'espèce	3 000	1 900	Abattage	Calibre trop gros pour l'espèce, dégradation modérée	Tronc un peu croché			
82	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	24,2	28,2	Dégradation majeure	Intérieur	Trop gros pour l'espèce	1 250	150	Abattage	Calibre trop gros pour l'espèce Dégradation majeure	Dépensement ou rouppier à 10% <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>			
83	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	21,0	26,0	Dégradation modérée	Intérieur	Limite pour l'espèce	3 000	1 900	Abattage	Calibre limite pour l'espèce Dégradation modérée	Tête morte Branches cassées Dau saillies			
84	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	27,3	32,8	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	7 500	6 400	Abattage	Calibre trop gros	Dépensement ou rouppier à 10% <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>	Soi compacté		
85	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	23,9	30,7	Dégradation majeure	Intérieur	Trop gros pour l'espèce	7 500	6 400	Abattage	Calibre trop gros pour l'espèce Dégradation majeure	Tête morte <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>			
86	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	20,0	26,2	Arbre sain	Intérieur	Limite pour l'espèce	3 000	1 900	Transplantation	Potentialité de transplantation	Dépensement du houppier à 5% <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>	Soi compacté		
87	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	24,5	29,0	Dégradation mineure	Intérieur	Trop gros pour l'espèce	1 250	150	Abattage	Calibre trop gros pour l'espèce	Dépensement ou rouppier à 10% Peu saillies	Soi compacté, situé à 60 cm du toit		
88	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	22,0	27,0	Dégradation mineure	Intérieur	Trop gros pour l'espèce	1 250	150	Abattage	Calibre trop gros pour l'espèce	Dépensement ou rouppier à 10% Tronc croché Dau saillies	Soi compacté, situé à 60 cm du toit		
89	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	20,5	26,0	Arbre sain	Intérieur	Limite pour l'espèce	3 000	1 900	Transplantation	Potentialité de transplantation	Dépensement du houppier à 5% <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>	Soi compacté		
90	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	29,7	39,0	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	7 500	6 400	Abattage	Calibre trop gros	Dépensement ou rouppier à 5% <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>	Soi compacté		
91	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	21,0	25,2	Dégradation mineure	Intérieur	Limite pour l'espèce	7 500	6 400	Transplantation	Potentialité de transplantation	Faillies partiellement flétries	Soi compacté		
92	Erable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	24,0	30,8	Dégradation mineure	Intérieur	Trop gros pour l'espèce	3 000	1 900	Abattage	Calibre trop gros pour l'espèce Soi compacté	Dépensement du houppier à 10% <i>Chêne, hêtre, érable, noisetier</i>	Soi compacté		

Numero d'identification	Especie (nom commun)	Especie (nom latin)	DHP (cm)	DHS (cm)	État	Intérieur / extérieur des zones d'excavation	Calibre	Distance tronc / infrastructures souterraines (mm)	Distance lames transplantées / infrastructures souterraines (mm)	Recommandation	Raisons principales	Commentaires arbres	Commentaires emplacement	Facteur	ZPO (m)
93	Érable argenté	<i>Acer saccharinum</i>	22,9	28,0	Dégradation modérée	Intérieur	Trop gros pour l'espèce	1 250	150	Abattage	Calibre trop gros pour l'espèce	Développement du houppier à 25% de trotoirs			
94	Érable à genté	<i>Acer saccharinum</i>	22,6	27,2	Dégradation majeure	Intérieur	Trop gros pour l'espèce	1 250	150	Abattage	Calibre trop gros pour l'espèce	Développement du houppier à 10% de trotoirs			
95	Érable à genté	<i>Acer saccharinum</i>	20,0	25,5	Dégradation modérée	Intérieur	Limite pour l'espèce	3 000	1 900	Abattage	Calibre limite pour l'espèce, Dégradation modérée	Tête cassée, l'arbre n'est pas esthétique, Dépréssion du houppier à 20% de trotoirs	Soi compacté		
96	Ficus d'Amérique herme 'Skyline'	<i>Gleditsia triacanthos 'Skyline'</i>	10,5	14,0	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	1 500	400	Transplantation	Potentiel de transplantation		Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
97	Aune glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	14,8	24,2	Dégradation modérée	Intérieur	Adéquat	0	0	Abattage	Fente de tronc spirale		ZPO non touchée, mesures de protection de base applicables		
100	Érable de Norvège	<i>Acer platanoides</i>	12,1	18,5	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	1 000	0	Abattage	Espèce envahissante				
A	Chicot du Canada	<i>Gymnocladus dioica</i>	6,7	11,1	Dégradation modérée	Intérieur	Adéquat	750	0	Abattage	Fil souterrain à proximité	Tête cassée, nœud mal cicatrisé	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
A24	Cerisier à grappes	<i>Prunus virginiana</i>	NA	NA	Dégradation modérée	Intérieur	Adéquat	6 600	5 500	Abattage	Dégradation modérée	Tête cassée, l'arbre n'est pas esthétique, Dépréssion du houppier à 20% de trotoirs			
B	Chicot du Canada	<i>Gymnocladus dioica</i>	5,7	6,8	Dégradation mineure	Intérieur	Adéquat	750	0	Abattage	Fil souterrain à proximité	Nœud mal cicatrisé	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
C	Érable de Norvège	<i>Acer platanoides</i>	31,7	43,2	Dégradation mineure	Intérieur	Trop gros	750	0	Abattage	Fil souterrain à proximité	Espace envahissant à 5% de trotoirs	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
D	Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12,1	19,6	Dégradation modérée	Intérieur	Adéquat	750	0	Abattage	Fil souterrain à proximité	Tête cassée, fente de tronc droite	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
E	Érable de Norvège	<i>Acer platanoides</i>	11,3	17,2	Dégradation modérée	Intérieur	Adéquat	1 500	400	Abattage	Espèce envahissante	Tronc cassé, l'arbre n'est pas esthétique, Dépréssion du houppier à 20% de trotoirs	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
F	Érable de Norvège	<i>Acer platanoides</i>	25,1	30,9	Arbre sain	Intérieur	Trop gros	250	0	Abattage	Aqueduc à proximité	Développement du houppier à 20% de trotoirs	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
G	Érable de Norvège	<i>Acer platanoides</i>	24,3	29,5	Dégradation majeure	Intérieur	Trop gros	250	0	Abattage	Aqueduc à proximité	Développement du houppier à 40% de trotoirs	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
I	Érable de Norvège	<i>Acer platanoides</i>	7,3	13,0	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	250	0	Abattage	Aqueduc à proximité	Espace envahissant à 20% de trotoirs, Quelques blessures	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
J	Chicot du Canada	<i>Gymnocladus dioica</i>	12,5	18,2	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	250	0	Abattage	Aqueduc à proximité		Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
K	Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6,3	9,9	Arbre mort sur pied	Intérieur	Adéquat	250	0	Abattage	Aqueduc à proximité		Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
L	Orme d'espèce inconnue	<i>Ulmus sp.</i>	12,1	16,7	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	2 250	1 150	Transplantation	Potentiel de transplantation		Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
M	Orme d'espèce inconnue	<i>Ulmus sp.</i>	12,3	16,2	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	1 750	650	Transplantation	Potentiel de transplantation	Blessure mécanique saline au pied	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
N	Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10,1	13,1	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	750	0	Abattage	Aqueduc à proximité	Tronc cassé, l'arbre n'est pas esthétique, Dépréssion du houppier à 20% de trotoirs	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
O	Orme 'Morton' 'Accolade'	<i>Ulmus x 'Morton' 'Accolade'</i>	9,5	13,2	Dégradation majeure	Intérieur	Adéquat	750	0	Abattage	Fil souterrain à proximité	Tronc cassé, l'arbre n'est pas esthétique, Dépréssion du houppier à 20% de trotoirs	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
P	Orme hollandica 'Pioneer'	<i>Ulmus x hollandica 'Pioneer'</i>	20,2	25,5	Dégradation modérée	Intérieur	Adéquat	500	0	Abattage	Fil souterrain à proximité	Tronc cassé, l'arbre n'est pas esthétique, Dépréssion du houppier à 20% de trotoirs	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
Q	Chicot du Canada	<i>Gymnocladus dioica</i>	5,7	9,1	Dégradation modérée	Intérieur	Adéquat	750	0	Abattage	Fil souterrain à proximité	Grosse blessure de tronc	Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		
R	Orme 'Morton' 'Accolade'	<i>Ulmus x 'Morton' 'Accolade'</i>	11,3	18,4	Arbre sain	Intérieur	Adéquat	750	0	Abattage	Fil souterrain à proximité		Fosse de 1,3 m x 2,0 m entourée de trotoirs		